

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2016 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH Nr 1 W KRAPKOWICACH

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Firma U-H Polenit	Styczeń 2016	Wyposażenie w sprzęt gaśniczy i oznakowania p.poż.- wykonanie usługi konserwacji warsztatowej sprzętu p.poż.	Nie stwierdzono	Zgodnie z obowiązującymi przepisami normami i zaleceniami podręcznego sprzętu gaśniczego	-
2.	Firma U-H Polenit	Styczeń 2016	Badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej	Nie stwierdzono	Badana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa na terenie ZSS nr 1 spełnia wymagania w zakresie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego	-
3.	Zastępca dowódcy Jednostki PSP w Krapkowicach	01.02.2016	Kontrola zimowiska pod względem p.poż	Nie stwierdzono	Brak	-
4.	PSSE Krapkowice	04.02.2016	Kontrola sanitarna w związku z zimowiskiem	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie	-
5.	Specjalista ds. bhp	12.02.2016	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	Nie stwierdzono	Brak	-
6.	St. wizytator Kuratorium Oświaty Opole	21.03.2016	Kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych	Nie stwierdzono	Brak	-
7.	Audytor wewnętrzny	22.03.2016	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Nie stwierdzono	Brak	-
8.	Audytor wewnętrzny	22.03.2016	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Nie stwierdzono		

9.	Pomiary i usługi Elektryczne	05.04.2016	Badanie i pomiar urządzenia piorunochronnego w budynku szkoły	Instalacja odgromowa nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Należy wymienić część podziemną instalacji, a w części nadziemnej wymienić skorodowane złączki krzyżowe i kontrolne		
10.	Pomiary i usługi Elektryczne	05.04.2016	Badanie warunków skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłączników różnicowoprądowych, badania rezystancji instalacji	Nie stwierdzono		
11.	Wicedyrektor, specjalista ds. bhp	22.04.2016	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	-Salka zapaśnicza nie zapewnia warunków bhp - szkoła		
12.	Studio Architektury	12.05.2016	Kontrola roczna stanu technicznej sprawności obiektu wiosna 2016	miejscowe uszkodzenie spustowych rur żeliwnych, uszkodzona rura spustowa		
13.	Zakład Usług Kominarskich	13.05.2016	Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	Nie stwierdzono		
14.	UMiG Wydział Oświaty	24.08.2016	Przygotowanie placówki oświatowej do nowego roku szkolnego 2016/2017.			

			Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przestrzegania przepisów w zakresie bhp			
15.	PPHU „Motta”Opole	10.10.2016	Deratyzacja okresowa- jesienna	Nie stwierdzono		
16.	UMiG Wydział Oświaty	18.10.2016 do 18.11.2016	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniach SIO- stan na 30.09.2016			
17	Studio Architektury	22.11.2016	Kontrola okresowa stanu technicznej sprawności obiektu jesień 2016	Zużyta instalacja C.O. Miejscowe uszkodzenie spustowych rur żeliwnych, miejscowe spękanie i ubytki ścian zewnętrznych		
18	Studio Architektury	22.11.2016	Kontrola okresowa stanu technicznej sprawności obiektu –kontrola roczna 2016- budynek hali zapaśniczej	miejscowe ubytki i spękania tynków zewnętrznych		
19	PSSE Krapkowice	30.11.2016	Kontrola sanitarna w zakresie : oceny stanu sanitarnego, techn. oraz dokumentacji w ramach urzędowej kontroli żywności, ocena warunków technicznych sanitarnych pomieszczeń i otoczenia oraz dokumentacji Wykonanie nakazów –decyzja 6/HDM/2014,10/HDM/15	Nie stwierdzono		Dokonano wymiany wykładziny podłogowej Zakupiono krzesła